

## Camshaft Tightening Procedure Procedimiento de Apriete de Árboles de Levas

93004800	MAKE MARCA	ENGINE MOTOR	CAMSHAFT PINION TIGHTENING APRIETE PIÑÓN ÁRBOL LEVAS	CAMSHAFT BEARING TIGHTENING APRIETE COJINETE DEL ÁRBOL
Kilos	LANCIA FIAT	M634AA.14T 182A3.000 - 182A5.000 840A2.000 - 840A4.000	12 Kpm	1.5 Kpm
Libras	LANCIA FIAT	M634AA.14T 182A3.000 - 182A5.000 840A2.000 - 840A4.000	87 lbft	11 lbft

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO, PLEASE VISIT OUR WEBSITE [www.ajusa.es](http://www.ajusa.es)

AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE NUESTRA PAGINA WEB [www.ajusa.es](http://www.ajusa.es)