



INFORMATION IMPORTANTE

ATTENTION : les démarreurs 3200 et 3856 sont incompatibles techniquement.

Assurez vous d'avoir correctement identifié la référence dont vous avez besoin avant toute opération de montage.

Si le nombre 049 est contenu dans le code constructeur de l'étiquette située à l'arrière du manuel d'entretien, votre démarreur correspond à la référence 3200.

Si ce code ne contient pas le nombre 049, votre démarreur correspond à la référence 3856.

Enfin si vous accès à votre ancien démarreur et qu'il a pour code constructeur D7ED28 ou D7ED281, il correspond à la référence 3200.

S'il a pour code D7E18, il correspond à la référence 3856.