

B.T. 37



INFORMATION IMPORTANTE



Pour éviter ce type de problème (surchauffe borne B+), le changement du faisceau est préconisé par le constructeur.

La garantie ne sera pas prise en compte pour ce genre de défaut.