

技术服务公告，或简称TSB，是由制造商直接发布的通告，用于帮助汽修技术人员诊断和维修常见故障。当安装人员需要注意某些有增长趋势的意外故障时，阿尔诺特会发布TSB。阿尔诺特技术服务公告通常针对特定零部件给出建议的操作步骤和工序，请务必严格遵循这些步骤和工序以避免出现安装问题。

电磁阀块 – 空气管路接线图

11-17年款宝马5系 GT (F07)
09-15年款宝马7系 (F01/02/04) (图 1)

14-18年款宝马X5 (F15)
15-19年款宝马X6 (F16) (图 2)

注意: 阀块上的彩色圆点与空气管路的颜色应一致。

注意: 阀块上的彩色圆点与空气管路的颜色应相反。



图 1



图 2

Arnott™

Suspension Products

联络Arnott美国商务办公室:

www.arnottinc.com

100 Sea Ray Drive
Merritt Island, FL 32953

电话: 800.251.8993

321.868.3016

传真: 321.868.3703

电邮: techassistance@arnottinc.com

联络Arnott欧洲商务办公室:

www.arnotteurope.com

Docterskampstraat 1E/1F, 3
5222 AM 's-Hertogenbosch (NL)

荷兰电话: +31 73 7850 580

德国电话: +31 85 2087 438

英国电话: +44 203 3186 124

比利时电话: +32 258 846 90


西班牙电话: +34 91 901 10 56

法国电话: +32 78 48 46 93


电邮: info@arnotteurope.com




空气弹簧




空气支柱




减震器




压缩机




干燥器



螺旋弹簧转换套件



阀块



底盘高度传感器