



## LuK Service Info



# Part Nr: 333 0055 13 — 330mm TDCA – 16 spline

Manufacturer: RENAULT


Info: Flywheel Modification/  
Schwungradänderung/  
Modification du volant-moteur/  
Modificar el Volante-motor/  
Modifica volano

Art.-Nr.: 333 0055 13





633 1391 09 = 233 0026 10 + 333 0055 13


633 1391 10 = 233 0026 10 + 333 0055 13 + 500 0058 10 + 500 0059 10 + 410 0133 40


 Re-machine the flywheel inner recess to a diameter of  $187 \pm 0.3$  mm and a depth of  $5 \pm 0.5$  mm to avoid rivets contacting flywheel.


profondeur de  $5 \pm 0.5$  mm pour éviter que les rivets ne touchent le volant-moteur.

 Die innere Eintiefung des Schwungrads muss auf einen Durchmesser von  $187 \pm 0.3$  mm und eine Tiefe von  $5 \pm 0.5$  mm bearbeitet werden, um zu verhindern, dass Nieten mit dem Schwungrad in Berührung kommen.

 Rectifique el hueco interior del volante motor con un diámetro de  $187 \pm 0.3$  mm y una profundidad de  $5 \pm 0.5$  mm, con el fin de evitar que entre en contacto con los remaches.

 Ré-usinez la cavité intérieure du volant-moteur de sorte à obtenir un diamètre de  $187 \pm 0.3$  mm et une

 Rettificare nuovamente la cavità interna del volano a un diametro di  $187 \pm 0.3$  mm e una profondità di  $5 \pm 0.5$  mm per evitare che i rivetti tocchino il volano.



Flywheel  
Schwungrad  
Volant-moteur  
Volante-motor  
Volano

- For accurate model information please see LuK catalogue
- Die genaue Fahrzeugzuordnung entnehmen Sie bitte dem LuK-Katalog
- Pour plus d'information sur les applications veuillez vous référer au catalogue LuK
- Para obtener información sobre el modelo, rogamos consulte el catálogo de LuK
- Per informazioni sul modello consultare il catalogo LuK

**You want more? We can help!**

Phone: +44 (0) 1432 264 264

Fax: +44 (0) 1432 375 760

aftermarket.uk@schaeffler.com

www.repexpert.co.uk

SCHAEFFLER  
**REP>XPERT**