

## Camshaft Tightening Procedure Procedimiento de Apriete de Árboles de Levas

| 93064300 | MAKE<br>MARCA  | ENGINE<br>MOTOR         | CAMSHAFT PINION TIGHTENING<br>APRIETE PIÑÓN ÁRBOL LEVAS | CAMSHAFT BEARING TIGHTENING<br>APRIETE COJINETE DEL ÁRBOL |
|----------|----------------|-------------------------|---|---|
| Kilos    | VOLVO<br>VOLVO | B200FT<br>B230E - B234F | 5 Kpm   | 2 Kpm   |
| Libras   | VOLVO<br>VOLVO | B200FT<br>B230E - B234F | 36 lbft   | 15 lbft   |

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO, PLEASE VISIT OUR WEBSITE [www.ajusa.es](http://www.ajusa.es)

AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITE NUESTRA PAGINA WEB [www.ajusa.es](http://www.ajusa.es)