



LuK Service Info



TB1051

Part Nr. 631 3161 09 – 310/310mm TGU6

Manufacturer: MF, LANDINI

Model: 1014, 10000/5

Art.-Nr.: 631 3161 09

**Info: New product / Neues Produkt /
Nouveau produit / Nuevo producto /
Nuovo prodotto**



631 3161 09 = 231 0030 10 + 331 0097 16

631 3161 10 = 231 0030 10 + 331 0097 16 + 500 0076 11 + 500 0217 40 + 410 0154 40



Luk is pleased to announce the reintroduction of clutch and PTO discs for MF 1014 & Landini 10000 tractors, new fixation bolt set 411 0219 10 6 x M10 x 1.5 x 45mm + Conical washer is supplied with new designs to accommodate the lower housing.



Luk se complace en anunciar la reintroducción de los discos de embrague y TDF para los tractores MF 1014 y Landini 10000, el nuevo juego de pernos de fijación 411 0219 10 6 x M10 x 1.5 x 45mm + Arandela cónica se suministra con nuevos diseños para acomodar la carcasa inferior.




Luk freut sich, die Wiedereinführung von Kupplungs- und Zapfwellenscheiben für MF 1014 & Landini 10000 Traktoren bekannt zu geben, der neue Befestigungsbolzensatz 411 0219 10 6 x M10 x 1.5 x 45mm + Konische Unterlegscheibe wird mit neuen Designs geliefert, um das untere Gehäuse unterzubringen.



Luk è lieta di annunciare la reintroduzione dei dischi frizione e presa di forza per i trattori MF 1014 e Landini 10000, il nuovo set di bulloni di fissaggio 411 0219 10 6 x M10 x 1.5 x 45mm + Rondella conica viene fornito con nuovi design per ospitare l'alloggiamento inferiore.



Luk a le plaisir d'annoncer la réintroduction des disques d'embrayage et de prise de force pour les tracteurs MF 1014 & Landini 10000, le nouveau jeu de boulons de fixation 411 0219 10 6 x M10 x 1.5 x 45mm + Rondelle conique est fourni avec de nouveaux designs pour accueillir le boîtier inférieur.



Call : +44 (0) 1432 264264
vehiclelifesolutions.schaeffler.com

SCHAEFFLER
REP>XPERT