



LuK Service Info



Part Nr: 335 0186 10 — 350mm TDCA – 24 spline


Manufacturer: AGCO ALLIS/DEUTZ/SAME/
HURLIMAN/LAMBORGHINI


Info: Flywheel Information/
Schwungradinformation/
Informations de volant-moteur/
Información del Volante-motor/
Informazioni volano


Art.-Nr.: 335 0186 10




635 3045 09 = 135 0241 10 + 335 0186 10
635 3045 10 = 135 0241 10 + 335 0186 10 +500 0846 30


 Re-machine the flywheel inner recess to a diameter of 204 ± 0.3 mm and a depth of 4 ± 0.3 mm to avoid rivets contacting flywheel.


 Die innere Eintiefung des Schwungrads muss auf einen Durchmesser von $204 \pm 0,3$ mm und eine Tiefe von 4 ± 0.3 mm bearbeitet werden, um zu verhindern, dass Nieten mit dem Schwungrad in Berührung kommen.

 Ré-usinez la cavité intérieure du volant-moteur de sorte à obtenir un diamètre de $204 \pm 0,3$ mm et une

profondeur de 4 ± 0.3 mm pour éviter que les rivets ne touchent le volant-moteur.

 Rectifique el hueco interior del volante motor con un diámetro de $204 \pm 0,3$ mm y una profundidad de 4 ± 0.3 mm con el fin de evitar que entre en contacto con los remaches.

 Rettificare nuovamente la cavità interna del volano a un diametro di $204 \pm 0,3$ mm e una profondità di 4 ± 0.3 mm per evitare che i rivetti tocchino il volano.



- For accurate model information please see LuK catalogue
- Die genaue Fahrzeugzuordnung entnehmen Sie bitte dem LuK-Katalog
- Pour plus d'information sur les applications veuillez vous référer au catalogue LuK
- Para obtener información sobre el modelo, rogamos consulte el catálogo de LuK
- Per informazioni sul modello consultare il catalogo LuK

You want more? We can help!

Phone: +44 (0) 1432 264 264
Fax: +44 (0) 1432 375 760
aftermarket.uk@schaeffler.com
www.repxpert.co.uk

SCHAEFFLER
REPXPERT